


- ① 悬轴孔
- ② 变芯轴
- ③ 连结臂
- ④ 接受核心主轴
- ⑤ 水龙头

核芯防堕附件 规格

|           |               |
|-----------|---------------|
| 适用电机钻头    | SPX、SPO、SPM   |
| 固定螺钉      | A批量           |
| 钻孔深度      | 500mm         |
| 穿孔直径      | 110~400mm     |
| 变芯尺寸      | 80mm          |
| 尺寸(宽×深×高) | 205×285×480mm |
| 本体重量      | 19.5kg        |

- ◆ 本机彻底严格地作业, 在各种现场发挥着不可磨消的效绩!
- ◆ 公布各施工现场穿孔深度及直径的权威数据。




- ① 主轴
- ② 旋转式供水旋塞
- ③ 电源线插头
- ④ 电路开关
- ⑤ 电机
- ⑥ 变速钮


齿轮马达SPX-16A规格

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 马达        | 单相直卷整流子马达         |
| 额定电压/电流   | 115V/30A          |
| 额定功率      | 2400W             |
| 供电能力      | 发电机容量 单相 100V6KVA |
| 最大直径穿孔    | 406mm             |
| 尺寸(宽×深×高) | 151×196×496mm     |
| 本体重量      | 16.1kg            |


- ◆ 超强厂商制成的电机 115V规范 3段变速



滚式幻灯片 夹具组装



特殊衬垫 Φ400时使用3个



□59 旋转杆基

